(En 4 -- 4/10 P

جمعيالهندك المضرت

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٣٠

المواصفات القياسية المصرية

المواد الحرارية)

أنواعها وطرق اختبارها

مطبعة الاعتماد بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000352-ESE

00426448

رقم ۳ — ۱۹۵۱/۸

جمعيالهندك بالضرته

٢٨ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية



(الموادالحرارية) أنواعها وطرق اختبارها

مطبعة الاعتباد بمصر

السادة أعضاء لجنة مواصفات مواد البناء في فترة عام ١٩٥٤ – - ١٩٥٥ :

محمد عزيز كال

استاذ المواد سابقا بكلية الهندسة ﴿ جَامِعَةُ القَاهِرةُ ﴾

محد خالد سعد الدين

نائب مديرعام مصلحةالمبانى بوزارة الشئونالبلدية والقروية عمد عمود ابراهيم

رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

اسحق مصطني بحبى علمى

أستاذ المواد بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

مصطق السعيد

أستاذ المواد بكلية الهندسة (جامعة عين شمس)

حسن البهتيمي

مدير شركة مصر للمناجم والمحاجر

جويدو بياتولى

مدير شركة سورناجا

محمد شحمد عرفی

إخصائى الكيمياء الصناعية بكلية الهندسة (جامعة القاهرة) جال حاد

أخصائى الحزاريات والحزف بالمركز القوى للبحوث

جمعية المهندسين المصرية :

التقسيم القياسي لمنتجات و السيليكا ، والنصف سيليكا (السيليسية) والطين النادي والطين الآلوميني النادي

تعزيف:

 ١ تعرف بمنتجات و السيليكا ، الانواع التي تحتوى على نسبة تزيد على ٩٧٪ من السيليكا و تنقسم هذه المنتجات حسب استعالها إلى قسمين :

- (1) منتجات إالسيليكا التى لاتقل نسبة السيليكا بها عن ٩٣ ٪ (وهى منتجات للاستمال العام)
- (ب) منتجات السيليكا التي لا تقل نسبة السيليكا بها عن ٩٥٪ ولا تزيد فيها نسبة الآلوميناعن ١٪ (وهيمنتجات للاستمال الخاص)
- ٢ ــ تعرف بمنتجات النصف سيليكا أو السيليسية الأنواع الى تحتوى على نسبة يتراوح مقدارها ما بين ٧٨ و ٩٢ بر من السيليكا .
- ٣ ــ تعرف بمنتجات الطوب النارى الأنواع التي تحتوى على نسبة

أقل من ٧٨ ٪ من السيليكا . وتنقسم هذه المنتجات حسب نسسبة أوكسيد الآلومينيوم بها إلى قسمين :

- (١) منتجات الطين النارى العادى التي تحتوى على نسبة لا تزيد
 على ٣٨ ٪ من الألومينا .
 - (ب) منتجات الطين النارى الآلوميني (الممتاذ) التي تحتوى على نسبة تتراوح ما بين ٣٨ و ٥٠ ٪ من الآلومينا .
 - على الخلين الألوميني النارى التي تعتوى على نسبة عالية
 تتراوح ما بين ٥٠ و ٧٠ ٪ من الألومينا

المواصفات القياسية المفرية : ``

السيليكا الحرارية الطوب والقطع والشقف وخلافه

تعريف: تنقسم المواد المدرجة تحت هذه المواصفة إلى نوعين:

(١) النوع المحتوى على نسبة مقدارها ٩٢ ٪ أو أكثر من مادة السيليكا وينعت « بالسيليكا »

(ب) النوع المحتوى على نسبة مقدارها من ٧٨ إلى ٩٣ ٪ من مادة السيليكا وينعت , بالسيليسي . .

تجربة تحمل الحرارة: يجب إجراء هذه التجربة حسب الاختبار رقم ٤كما يجب تسخين المواد بنفس الطريقة ويجب أن يكون تحمل الحرارة للنوعين السابقين كالآتى:

(١) لا يقل تحمل الحرارة عن درجة حرارة انصار المخروط النادى رقم ٣٠ (١٦٧٠°م) للنوع د السيليكا ..

(ب) لايقل تحمل| لحرارة عندرجة حرارةا نصهار المخروط النارى دقم ۲۹ (۱۳۵۰°م) للنوع د السيليسي » .

التحليل الكيميائي: يجب إعطاء المشترى بناء على طلبه تحليلا كيميائيا للمادة وذلك لمجرد المعلومات الشخصية فقط ويجرى هذا التحليل حسب المواصفة الخاصة بذلك . الانكماش أو التمدد: يجب اختبار هذه الحاصية بنفس الطريقة. المتبعة الطوب الحراري ويجب أن توفي المنتجات الشرطين الآتيين:

(١) يجب أن لاتعطى المواد من النوع , السيليكا ، بعد تسخينها لدرجة ،١٤٥٠م تمدداً أوانكماشا أكثر من لم ٪ .

(ب) بحب أن لا تعطى المواد من النوع والسيليسي و بعدتسخينها لدرجة ١٤١٠م تمدداً أو انكاشاً يزيد عن لم يز

ملحوظة: الفرق المسموح به فى التجربة لا يزيد قدر. زيادة أو نقصا عن ١٠٠٪ .

الشكل: يجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم وأن تكون زواياه وجوانبه معتدلة اعتدالا مناسباً وغير متآكلة وإذا وجدت به شروخ سطحية فيبجب أن لا يسبب وجودها اضعافا للطوبة تحت ظروف استعالها

النسيج: بجب أن تكون المنتجات متساوية الحريق في كل أجزائها وأن يكون نسيجها نسيجا منتظماً .

المقاسات : يجب أن لا يتعدى الاختلاف من حيث المقاس في الطول أو في المرض أو في السمك بأكثر من لج 1 ٪ من المقاسات ما عدا المقاسات التي تقل عن و ٧ مم فيكون الاختلاف المسموح به زيادة أو نقصا بمقدار و ١ مم .

الترقيم: يجب ترقيم أنواع الطوب والقطع والشقف بوضوح -----وذلك بتحديد النوع والمرتبة التي يتبعها كل صنف . ملحوظة : يجب أن تكون المادة اللاحمة ملائمة للاستمال مع هذه الآنواع .

العينات واختبارها : يحب أن تؤخذ عينات الطوب المعدة للاختبار عيث تكون عثلة للانتاج والمحصول التجارى كما يجب اختيارها بوساطة مندوب عنص من طرف المشترى ويحدد مكان اختبار العينات بعد تقديم طلب الشراء وعلى المنتج تقديم عينات الاختبار بدون مقابل تكاليف الاختبار طبقا للآتى بعد تكاليف الاختبار طبقا للآتى بعد إلا إذا حدد غير ذلك في طلب الشراء .

 (١) يتحمل البائع تكاليف الاختبار إذا ظهر أن تتائج تجارب الطوب لاتتفق مع شروط هذه المواصفات.

 (س) يتحمل المشترى تكاليف الاختبار إذا إتفقت نتائج الاختبار مع شروط هذه المواصفات .

ملحوظة : عند طلب إجراء التجارب لمجرد المعرفة الشخصية فقط يجب تعيين المسامية الظاهرة ودرجة امتصاص الماء والثقل النوعى الظاهرى والكثافة الكلية طبقا للاختبار رقم ٧.

المواصفات القياسية المصرية :

٢ - منتجات الطينة النارية الطوب والقطع والشقف وخلاف

تعريف: تستخدم هذه المواصفات عامة المنتجات المسنوعة من الطيئة النارية المحتوية على أقل من ٧٨ ٪ من مادة السيليكا وأقل من ٥٠ ٪ من مادة الألومينا أما المنتجات العادية المحتوية على أكثر من ذلك من السيليكافيرجع فيها إلى المواصفات الخاصة بطوب والسيليكا، أو بطوب والسيليسى، وتشمل هذه المواصفات أربع درجات من الطوب هي ما يأتى:

١ لمارة المعازة لتحمل الحرارة :

وهى المواد المعدة لتحمل أقسى حالات الاستعبال كما في غلايات البواخر التي وقودها الزيت وفي المنشآت الحاصة حيث يتطلب الامر استعبال طوب مقاومته مرتفعة ارتفاعاغير عادى لهأهمية عظمى بالنسبة للتفتت وحيث يكون ثبات الحجم ومقاومته للانصهار والتآكل عنيفا للغاية.

ويجب أن لا تقل درجة انصهار هذا النوع من الطوب المصنوع من مثل هذه الطينة النارية عن درجة انصهار المخروط النارى رقم ٣٣ للانتاج المحروق كما يجب ألا تريد درجة انكاشه الطولى عن ١ برزعد تجربة إعادة الحريق وفقا المجدول رقم س (١٦٠٠٥م) حسب

الاختبار رقم 1 ويجب أن لانقل مقاومةهذا النوع منالطوب فيتجربة التسخين والتبريد لمدة عشر دقائق عن عشر مرات .

٧ ــ المواد الخاصة بتحمل الحرارة العالية:

وهى المواد المعدة للاستمال تحت الحالات المتوسطة الشدة كما فى الفلايات وأفران الصناعة وحيث تكون المقاوسة للتآكل والتفتت شدمدة جداً.

ويجب أن يطابق هذا النوع من العلوب المصنوع من الطبيئة النارية أحد الشرطين الآتين :

(†) أن لا تقل درجة انصباره عن درجة انصبا رانخروط النارى رقم ۲۱ أورقم ۲۲

() أن لا تريد درجة التشويه به عن 1 % عند حرارة قدرها () أن لا تريد درجة التحمل حسب الاختبار رقم ٣ .

٣ ـــ المواد الحاصة بتحمل الحرارة المتوسطة :

وهى المواد المعدة للاستعال تحت حالات كالى تشمل الغلايات المادية وأقران الصناعة وحيث تكون المقاومة التآكل والتفتت غير شديدة الآهمية .

ويجب أن يطابق هذا النوع من العلوب المصنوع من العلينة النارية -أحد الشرطين الآنين :

(1) أن لا تقل درجة انصباره عن درجة انصبار الخروط النارى
 دقم ۲۹ .

(ب) أن لا تزيد درجة التشويه فيه عن لم 1 ٪عند حرارةقدرها ١٥٣٥°م في تجربة التحمل حسب الاختبار رقم ٣٠.

ع _ المواد الخاصة بتحمل الحرارة المنخفضة :

وهى المواد المعدة للاستمال عند درجات الحرارةالمتوسطة وحيث تـكون المقاومة التفتت والتآكل ليست بذات أهمية ويجب أنلا تقل درجة انصهار هذا النوع من الطوب المصنوع من الطينسة النارية عن درجة انصهار المخروط النارى رقم ١٩٠

تيخزبة تحمل الحرارة :

بحب أن تمرى هذه التجربة حسب الاختبار رقم ٤ .

ويعتبر الطوب الذي يتحمل حرارة أكثر من درجة حرارةانصهار الخروط الناري رقم ۴۳ من ومواد حرارية مخصوصة ،

التحليل الكيمياني :

يحب اعطاء المشترى بناء على طلبه تحليلا كيميائيا كاملا السادة وذلك يصفة معلومات شخصية فقط ويجرى هذا التحليل حسب المواصفة الحاصة مذلك .

الانكاش أو القدد :

يجب أن يعطى الطوب عند اختباره طبقاً لتجربة الحريق المتكرر حسب الاختبار رقم 1 النتائج الآتية : (1) المواد الممتازة بتحمل الحرارة وفيها لا يكون التغير ويادة أو نقصا بأكبر من 1٪ عند ما تختبر المواد حسب الاختبار رقم ١ جدول س

(م) المواد الحاصة بتحمل الحرارة العالية وقيها لا يكون التغير زيادة أو نقصا بأكثر من 1 1 ٪ عندما تختبر المواد حسب الاختبار رقم 1 ،

(ح) المواد الخاصة بتحمل الحرارة المتوسطة وقيها لا يكون التغير زيادة أو تقصاً بأكثر من لم 1 1 % عندما تختير المواد حسب الاختبار وقم 1 .

(٤) المواد الحاصة بتحمل الحرارة المتخفضة وبالنسبة لها ليس
 مثاك داع لإجراء تجربة خاصة بها .

ملحوظة: الفرق المسفوح به فىالتجربة قدره زيادة أو نقصا ٠٫١٪ وهو نما يعتبر فرق فى التجربة .

(١) المواد الممتازة لتحمل الحرارة . وفيها لاتقل مقاومة هـذا
 النوع من الطوب ف تجربة التسخين والتبريد عن ٢٠ مزة .

(ب) المواد الجاصة بتخمل الحرارة العالية: وفيها لانقل مقاومة
 هذا النوع من العلوب في تجربة التسخين والتبريد عن 10 مرة .

رح) المواد الحاصة بتحمل الحرارة المتوسطة وفيها لاتقل مقاومة هذا النوع من الطوب في تجربة التسخين والتبريد عن ١٢ مرة .

(٤) المواد الحاصة بتحمل الحرارة المنخضة وفيها الاتقل مقاومة
 هذا النوع من الطوب في تجربة التسخين والتبريد عن ١٠ مرات .

الشكل : يجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم وأن تكون زواياه وجوانبه معتدلة اعتدالا مناسبا وغير متآكلة وإذا وجدت به شروخ سطحية فيجب أن لايسبب وجودها اضعافاللطوبة تحت ظروف استعالما

النسيج : يجب أن تكون المواد المصنوعة من الطينة النارية مواد متساوية الحريق فى كل أجزائها وأن يكون لها نسيج منتظم .

مقارمة الصغط: بيب أن يكون متوسط المقاوسة الصغط على البارد ١٥٠ كجم على السلتيمتر المربع على أقل تقدير وتجرى تجربة مقاومة الصغط حسب الاختبار رقم ه

الاختلافات المسموح بها فى المقاسات : يسمح فى العلوب فى المقاس العادى (٢٥ × ١١ × من ٦ إلى ٧ سم أو ٢٣ × ١١ × من ٦ إلى ٧ سم) أن لا يتعدى الاختلاف فى المقاسات ما بأتى :

في الطول : زيادة أو تقصاً ﴿ إِ بِرُ

فالمرض : د د من ۱۱ ال ۲۲٪

نى السك : د ، ۲٪

أما فى المنتجات المخصوصة فيجب أن لا يتعدى الاختلاف ذيادة أو نقصا عن ٢ ٪ فى أى من الآبعاد المحددة كما يجب أن تجرى هـذه التجربة حسب الاختبار رقم ٣ .

الرقيم : يجب ترقيم جميع أنواع الطوب أو القطع أو الشقف وضوح وذلك لتحديدالنوع والمرتبة التي يتيما كل صنف .

العينات واختبارها: يجب أخذ عينات الطوب المعدة للاختبار عيث تكون ممسسلة للانتاج والمحصول التجارى كا يجب اختيارها يوساطة مندوب مخص من طرف المشترى ومحدد مكان اختبار العينات بعد تقديم طلب الشراء وعلى المنتج أن يقدم عينات الاختبار بدون مقابل ،

تكاليف الاختبار : تكون تكاليف الاختبار وفقاً للآنى بعد إلا إذا حدد غير ذلك في طلب الشراء :

 (†) يتحمل البائع تكاليف الاختبار إذا ظهر أن نتائج تجارب الطوب لاتفق مع شروط هذه المواصفات.

(ب) يتحمل المشترى تلك التكاليف إذا انفقت نتائج تجارب الطوب مع شروط هذه المواصفات .

ملحوظة: في حالة ما إذا طلبت التجارب لمجرد المعرفة الشخصية مستست فقط فيجب تغيين المسامية الظاهرة ودرجة امتصاص الماء والثقلم النوعي الظاهري والكثافة الكلية حسب الاختبار رقم ٧

المواصفات الفياسية المصرية :

۳ منتجات الطوب الألومين النارى الطوب والقطع والشقف وخلافه

تعريف : تشمل هذه المواصفات منتجات الطين الآلوميني النارى -----وتنقــم هذه المنتجات إلى الآنواع الآتية :

- (١) طوب ألوميني نادي يحتوى على ٥٠ ٪ من الآلومينا بزيادة أو نقص مقداره ١٠ ٪ من الآلومينا ويجب أن لا تقل درجة انصار هذا النوع من الطوب عن درجة انصار المخروط الناري رقم ٢٤ (١٧٦٠ م) ٠
- (ب) طوب ألوميني ناري يحتوى على ٦٠٪ من الآلومينا بريادة أو نقص مقداره ١٦٠٪ من الآلومينا ويجب أن لا تقل درجة انصهار هذا الثوع من الطوب عن درجة انصهار المخروط الشارى رقم ٣٥٠ (١٧٨٥م) .
- (ح) طوب ألومينى فارى يحتوى على ٧٠ ٪ من الآلومينا بزيادة أو نقض مقداره ٢٠٪ ويجب أن لاتقل درجة انصبار هذا النوع من الطوب عن درجة انصبار الخزوط النارى رقم ٣٦ (١٨١٠°م) .

طريقة الاختبار :

(١) تجربة تحمل الحرارة: تجرى هذه التجربة حسب ألاختبار
 دقم ٤٠

(ب) تجربة الانسكاش أو التمدد. تجرى هسند التجربة حسب الاختيار رقم 1 عند درجة . ١٦٥٥م (انظر جدول رقم س) بحيث لا تعطى المواد بعد تسخيتها إلى هذه الدرجة تمدداً أو انكاشا يزيد عن 1 ٪ .

(حو) تجربة المقاومة للصدمات الحرارية : وتبعا لها يجب أن يعطى
 العلوب عند اختباره حسب الاختبار رقم ٧ مالانقل مقاومته في ثجربة
 التسخين والتدريد عن ١٥ مرة .

(٤) تجربة تعيين تأثير الحرارة على المواد الحرارية تحت التحميل:
 وتجرى هذه التجربة حسب الاختبار رقم ٣.

المواصفات القياسية المعرية :

الاختبار رقم ا

تحديد التغير الدائم في الطول بعد تجربة أعاده التسخين

(١) جهاز الاختبار: يمرى الاختبار فى فرن قابل للصبط حراريا فى الحدود الموضوعة التجربة تحت بند وطريقة الاختبار، ويجب الاحتفاظ ببعو يكون مؤكداً باستعرار داخل الفرن ويمكن استخدام القدمة ذات الورنية التي تصل دقة القياس بها إلى ٥٠٥٠ ملليمتر كايمكن استخدام جهاز الميكرومتر لقياس التغير فى الطول .

(م) تجوز قطع الاختبار: تجهز ثلاث عينات من عينات الاختبار يكون محورها الطولى موازيا على التوالى الطول فى أحداها والعرض فى الثانية والسمك فى الثالثة إذا أجرى الاختبار على قطع حجمها من المحجم القياسى أما إذا أريد اختبار قطع أكر حجماً من الحجم القياسى الطولى فتؤخذ عينتان للاختبار من ناحية السطح وعينتان من الداخل ويجب تقطيع أو تسوية كل عينة بحيث تكون مقاساتها ه × ه × ٢ مم كا يمكن إبقاء الاسطح التي مقاساتها ٢ × ٥ سم خشنة كاهى أما السطحان و حده من فيجب أن يكونا مسطحين تسطيحاً تاماً ومتوازيين .

(ح) طريقة الاختبار: تقاس المسافة بين الأوجب المتوازية المعينات الاختبار إلى أقرب ه. . . من الملليمتر ثم توضع عينات الاختبار في الفرن إما أفقية أو عودية ويكون وضعا قوق مسعوق ما لمسادة حرادية ويكون بعد كل منها عن الآخرى يمقدار اسم على الآقل ليسمح للمنازات الساخنة بالحركة الحرة ومن الممكن كذلك أن يحوى الفرن المخروطات النادية اللازمة لمعرفة مدى تأثير الوقت مع درجة الحرارة في الفرن . وعندما تصل حرارة الفرن إلى ما يقرب من . . ه م تحت الحرارة المعينة للاختبار يشترط رفع درجة حرارة الفرن بمعدل منتظم يقرب من ه م الى ه من المقطرة المعلقة بقرب من ه م إلى ه م في المدقيقة حتى تصل الحرارة المعالد وجة المعالدة الم

ملحوظة : يجب بالنسبة لطوب والسيليكا ، أن يكون مسمدل التسخين بطيئًا حتى تصل درجة الحرارة إلى ٢٠٠٠٠ .

ویکون جو الفرن جوآ مؤکسداً باستمرار أثناء اجراء التجربة وتغلل درجة الحرارة المطلوبة للاختبار ثابتة وذلك فى حدود تزید أو تنقص بمقدار . ٢°م الفترة المحددة وبوقف بعد انقصائها مصدرالحرارة والمواء بحیث یبرد الفرن بمعدل ٢٠٠٠م فى خلال ٣٠ دقیقة ثم یترك وبداخله عینات الاختبار لیبرد بالمعدل الطبیعى طوال اللیل .

ويجرى الاختبار على عينات الطوب من النوع الممتاز لتحصل الحرارة بشرط أن ترفع درجات حرارة الفرن حسب المدد والدرجات المئرية المبينة في الجدولي رقم س

الجدول رقم س

مقدار و ساعة بين ٥٠٠م، و ١٩٠٥م، « ٢ ساعتين بين ١٢٥٥م و ١٣٢٥م « ٣ ساعات بين ١٤٥٠م و ١٥٠٠م « ٤ ساعات بين ١٤٥٠م و ١٥٥٥م

مقدار وساعات: • ١٩٠٠م بريادة أو نقص مقداره و ٥°م ثم تظل العينات في هذه الدرجة لمدة خس ساعات و تترك لتسبرد في الفرن كم سبق وصفه و ترفع بعد ذلك عينات الاختبار الباردة من الفرن و يحدد مقدار التغير في الطول.

(و) تقرير النتيجة :

(١) تقرر الزيادة فى النقص أو الطول كنسبة مثوية للمقاس الاصلى
 جلريقة القياس المباشر.

(ب) يبين في التقرير الوضع الذي اتخذ عند حرق العينات (الوضع العمودي أو الوضع الآفق).

- (~) يبين فى التقرير الشكل المعوج أو المنتفع من العينات .
- (٤) يبين فى التقرير درجات الحرارة ومقدارالزمن أثناء التجربة

المواصقات القياسية المصرية :

الاختبار رقم ۲ تحدید مقدار المقاومة للصدمات الحرارية (التفتت)

(حجرة) ويشترط أن يكون ذا حجم بسمح للحرارة أن تصل بدرجة كافية إلى عينات الاختبار وبيحب أن لاتقل مقاسات الصندوق الداخلي الفرن عن ٢٠ × ٣٠ × ٣٠ م لتناسب وضع أثلاث من عينات الاختبار كما يجب أن يكون الفرن ذا حجم مجيث لا يؤدى وضع عينات الاختبار فيه بعد تبريدها إلى انخفاض في درجة الحرارة بما لا يربد عن ٢٠٠٠م .

(ب) تجهيز قطع الاختباد : تجهز ثلاث عيثات اللإختباد لتبكون على شكل ملشورات مقاسات كل منها ه × ه × ٧٫٥ سم ويجب -تجفيفها بعناية قبل اختبارها .

(-) طريقة الاختبار: توضع عينات الاختبار في الفرن وهو بارد مم يسخن الفرن بمعدل منتظم إلى أن تصل حرارته في ظرف ثلاث ساعات إلى ووي وذلك في الاختبارات المجراة على طوب والسيليكا. أما في الاختبارات المجراة على الطوب السيليسي أو الطوب القاعدي فيجب أن تصل درجة الحرارة إلى ١٠٠٠هم كما

يجب أن تستمر حرارة الاختبار مدة ثلاثين دقيقة ، وترفع عينات الاختبار من الفرن بوساطة نوج من الكلابات الحقيفة التي يجب تسخينها في الفرن لمدة قصيرة قبل استعالها ويجب وضع عينات الاختبار خوق نهاية أرضية مصنوعة من الطوب الحرارى و تكون في وضع غير معرض التيارات الهوائية ويجب وضع عينات الاختبار بعد تبريدها بهده الطريقة لمدة عشر دقائق في الفرن ثانية (يكون الفرن محقفظاً بدرجة حرارة الاختبار اللازمة) لمدة عشر دقائق أخرى ثم تعاد بلتجربة مرة أخرى ويجب فحص عينات الاختبار في نهاية كل فترة تبريد قدرما عشر دقائق ويتهى الاختبار عندما يمكن قضم العينات وهي ساخنة وساطة الآيدى.

(و) تقرير النتيجة : يكتب عدد الاختبارات الكاملة التسخين والتبريد اللازمة لأحداث كمر (قدم) وذلك مع مذكرة عن التجربة التي ظهرت في أثنائها الشروخ الأولى كما يجب أن يتضمن التقرير النتائج الفردية القطع التجارب الثلاث .

المواصفات القياسية المصربة :

الاختبار رقم ٣

تميين تأثير الحرارة على المواه النارية تحت التحميل

تعريف: يبين هذا الاختبار الطريقة المتبعة لتقدير درجة الحرارة العالمية التي تسبب التشويه في المواد النارية وهي محلة تحت ضغط معلوم وبحرى الاختبار وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين:

(1) طريقة الاختبار بوساطة الثدرج في رفع درجة الحرارة :

وتبعاً لها توضّع آلعينة تحت الحل المصين و تزاد درجات الحراوة تدريجيا حتى تتهشم العينة أو تظهر بها درجة معينة من التشويه .

(ب) طريقة الاختبار مع تثبيت درجة الحرارة: وتبعالها توضع السيئة تحت الحل المبين وتسخن تدريجيا فى الحدود المبيئة بعد إلى درجة الحرارة المعينة ويقدر الرقت الذى محدث فيه تهشيم العينة أو الذى جلواعليا فيه مقدار معين من التشويه.

وتنطبق الفقرات الآتية بعد من إلى ف إنطباقا شاملا عل كلا النوعين من الاختبار .

(١) جهاز الاختبار: يشتمل الجهازعلى فرن مناسب وجهاز تحميل خاص ويسخز الفرن إما بالغاز أو بالربت وإما بالكهرباء ويستحسن استخدام الفرن الكهربائي لسهولة التحكم في ضبطه . أما الآفران التي تدار بالغاز أو الزيت فتضبط فيها المصابيح فرادى في الاماكن الخاصة ويجب أن لايكون لهيبها عاسا مع العينة ويجب استعمال الوسائل التي تمنع اللهب من اصطدامه بالعينة أو تجمعه عليها كما يجب أن تكون الفرن قدرة على التسخين بمسدل مضبوط في جو مؤكد وأن تكون الفرن منطقة حرارية منتظمة عمدة قليلا فوق عينة الاختبار وتحتها . كما يجب تجهيز الفرن بوسائل ملائمة لاستخدام عمل معين ولتسجيل التشوية الذي يظهر أثناء النجرية .

(ب) مقاس درجة الحرارة: تقاس درجة الحرارة المرتمة عن درجة ٥٩٢٥م على الآقل بوساطة جهاز الازدواج الحرارى المكون من البلاتين مع والبلاتين من ورديوم، مع مراعاة وضعه إعلى بصد لا يدعن ورم سم من وسط أحد الجوانب التي لمينة الاختبار عند استخدام أفران الغاز أوالريت ويستحسن إذا استخدم الفرن الكهرباني أن يكون لجهاز الازدواج الحرارى عوازل من الالومينافقط ووسلة عارية يمكن وصلها مباشرة بوجه عينة الاختبار ويسجل جهاز الإزدواج الحرارى درجة الحرارة المهينة بوساطة وجلفانومتر، أو بوساطة مسجل لقياس قرق الجهد.

وبوجه جهاز الازدواج الحرارى البصرى على عينةالاختيارابتدا. من درجة حرارة . . ٨مم فصاعداً إلى نهاية التجربة بطريقــــــة تضمن مراقبة درجة الحرارة التي أتؤخذ على فترات منتظمة كل خس دقائق وتسجل قراءات درجات الحرارة بيجاز الازدواج الحرارى البصرى على أكثر من جانب واحد لعينة الاختبار التأكد من أنها قد سخنت كلها بالتساوى ومن الممكن وضع المخروطات النارية على كل جانب لعينة الاختيار التأكد من تئاسق درجة الحرارة فى الفرن .

(ح) جو الفرن : يشترط أن يكون فى الفرن هوا. مؤكسد ليكون . بُه أوكسجين طليق .

(٤) تجهيز قطع الاختبار : تجهز عينات الاختبار بالقطع أو بالتذيب بحيث تكون إماعلى شكل منشورات مقاساتها ٤ × ٤ × ٥ ٦ سم أو على شكل اسطوانات قطرها ٥ سم وطولها ٥ ٣ سم . ومحدد موضع عينة الاختبار بالنسبة الكتلة الاصلية والانجاء المستخدم عليه العناط

ويجب ملاحظة أن تكون أوجه المنشور مسطحة تسطيحا تاماً وفى أوضاع متوازية كما يجب أن تكون قاعدتا الاسطوانة مسطحتين تسطيحا تاما ومتوازيتين .

ويقاس ارتفاع عينة الاختبار على المحور قبل إجراء الثجربة وذلك لكل وجه من أوجه المنشور الاربعة أما فى حالة الشكل الاسطوانى فتتوخذ أربح قراءات لكل . ٩° ومن المفضل أن تعمل هذه بوساطة ميكرومتر (أو بالقدمة ذات الورنية) لدرجة من الدقة مقدارها زيادة أو نقصا ١٢٥. ميلليمتر كما يجب تسجيل متوسط كل القياسات الاربعة ويؤخذ التسجيل على أنه الارتفاع الرئيسي لعينة الاختبار

. (ه) تحضير النجرية : قبل وضع عينة الاختبار في الفرن تسخن عجوعة الدعامات (الدعامة العليا الناقة

للحركة) وأعدة التحميل تمت الحل المقترح لأعلى درجة حرارة مزمع استخدامها فى التجربة وذلك المتأكد من عدم ظهور حبوط الأعمدة أثناء التجربة إذ أن درجات الحرارة المختلفة على طول الأعمدة ستستمر ثابتة خلال التجربة ومن الصرورى وضع القطع المنفصلة المكونة للاعدة فيا بعد بنفس الترتيب المقرر المتخذ لحذا الاختبار الأولى وسوف لا يكون هذا التسخين الابتدائي ضروريا بالطبع قبل كل اختبار ومن المستحسن إعادة الإختبار عند إجراء تجربة تتطلب حرادة أعلى يعاد الاختبار بين كل فترة وأخرى .

وتوضع عينة الاختبار التي طولها و ٢ سم عمودية في وضع وسطى فوق قة العمود الدعامي (المكون من باورات كربيد السيليكون أو أوكسيد الآلومينوم أو أية مادة مناسبة) ويجب أن تتجمع القطع المكونة لعمود التحميل السابق وزنها قبل الإختبار الآولى بالترتيب رأسياً فوق عينة الإختبار لتكون كل الجموعة في وضع ثابت غير معرضة لآي ميل أو اهتزاز قبل وضع الحل أو أي مؤثر ضاغط إذ تنتج اخطاء جسيمة إذا لم يكن الحل موزعا بالنساوى على القطاع المرضى لقطمة الإختبار.

(و) طريقة (جراء التجربة : يستخدم حل ثابت لعينة الاختبار مقداره ه٫۳ كجم / سم٬ للطوب المصنوع من مادة السيليكا وحل

مقدار y كجم / سم ۲ للطوب المصنوع من المولد الحرارية الآخرى على أن مجتسب ضمنها وزن عامود التحميل ووزن الآجزاء الآخرى المحتوى عليها جهاز التحميل عند تعيين الترتيب المطلوب (ز) التسخين: تسخى عينة الاختبار لكى ترتفع درجة حرارتها معدل منتظم مقداره ١٥٥ تقريباً فى الدقيقة ابتداء من درجة حرارة ١٥٠٥ م فصاعدا (وعند استخدام أفران تسخن بالمازوت أو الفاز يكون التسخين بمعدل ٢٥٥ م فى الدقيقة ابتداء من ٢٠٠٠م ولكن بجب أن يكون التسخين ببطء قبل الوصول إلى هذه الدرجة لكى تتجنب صعوبات من تفتت العينة) ويتوقف التدريجني ارتفاع درجات الحرارة على نوع الاختبار الذى يجرى على العينة (بطريقة الاختبار تحت درجة حرارة متصاعدة أو بطريقة الاختبار تحت درجة حرارة ثابتة)

(ح) طريقة الاختبار بوساطة التدرج في دفع درجة الحرارة: يحرى التسخين بمعدل عشر درجات مثوية في الدقيقة تقريباً ويمكن تسجيل حركة الاعدة وعينة الاختبار من تمدد أو هبوط تسجيلا بيانيا على أسطوانة معدة لتدور بمعدل ثابت مناسب أوبوساطة مؤشر تحركة رافعة مناسبة لتكبير حركة عينة الاختبار وقوة دفع عود التحميل ويجب تسجيل حركة قوة دفع عود التحميل مرة كل خس دقائق لتنفق مع قراءات درجة الحرارة ومع ضرورة تسجيل درجة الحرارة الفعلية المسببة للانبيار ويوقف التسخين عندما (١) تتهم عينة الاختبار أو (ب) عند حدوث قدر معين من التشويه في عينة الاختبار ويوقع على الرسم البياني ابتداء من قة المنحني) ويحسن أن الاختبار ويوقع على الرسم البياني ابتداء من قة المنحني) ويحسن أن

(ط) طريقة الاختبار تحت درجة حرارة ثابتة : يحرى التسخين عمدل ، ٥٥م تقريبا في الدقيقة إلى أن تصل درجة الحرارة إلى خسين درجة مثرية تحت درجة حرارة الاختبار المقصودة وعند ثد يخفض ممدل التسخين تدريحيا إلى مالايقل عن ٥٥م في الدقيقة وهذا التخفيض في ممدل التسخين يقلل من خطر تجاوز درجة حرارة الاختبار المقصود كما يمكن التحكم وساطته في تثبيت درجة الحرارة المرخوبة الفرن.

وتب المحافظة على درجة حرارة الاختبار في حدود تويد أو تنقص. بمقدار ه°م لمدة عدودة أو إلى أن (1) يحدث انهيار لعينة الاختبار أو (ب) يظهر هبوط معين محسوباً بالنسبة للارتفاع الاصلى لعينسسة الاختبار ويوقع على الرسم البياني ابتداء من قمة المنحني .

وعندماً يبدأ الهبوط قبل الوصول إلى درجة حرادة الاختباد المقصودة بجب تسجيل درجة حرارة القمة لمنحني التشويه سوياً مع مقدار الهبوط الحادث قبل الوصول إلى درجة حرارة الاختبار المقصودة مع الاستمرار في التسخين وتسجيل الهبوط الحادث عند درجة حرارة الاختبار المقصودة.

الحواصفات الفياسية المصرية :

الاختبار رقم ؛ تحديد درجة تحمل حرارة بد، الانصهار للمواد الحرادية

الموضوع: موضوع هذا الاختبار هو تحديد درجة الحرارة الني عيد عندها عينة اختبار ذات شكل هرى قياسى حتى تصبح قتبا في مستوى قاعدتها كما يستدل على ذلك بالمخاريط النارية القياسية المحيطة بالعينة المذكرة.

طريقة إجرا. التجربة

جهاز الاختبار: يلزم استعمال قرن ذى جو مؤكسد طوال مدة التجربة على أن يكون من الممكن رفع درجة حرارة عيشة الاختبار والمخاريط النارية القياسية بالمعدل المهين إلى درجة حرارة لاتقل عن ١٧٥٥م ويجب أن تكون بالفرن منطقة ذات درجة حرارة منتظمة تمتد قليلا إلى ما بعد نهايني عيئة الاختبار.

تجهيز عينة الاختبار: تجهز عينة الاختبار المقطوعة من جسم الطوبة المراد اختبارها والتي لا تتضمن أى وجه من أوجه الطوبة الاصلية وذلك بتجليخها إلى شكل هرى ذى قاعدة مثلثة يكون أحد أحرف الهرم عودياً على القاعدة وظولة ٣٧مم ويكون طول كل جانب

من جوانب القاعدة المثلثة ١٣ مم والغرق المسموح به في أبعادالقاعدة قدره و إ مم ولكن عندما يكون طول صلع القاعدة أكبر وذلك في حدود الفرق المسموح به فيجب أن يزاد الارتفاع بنفس النسبة والعكس بالمكس بالمكس .

ويتمذر أحيانا تجهيز عينة الاختبار بالابعاد المنصوص عنها من بعض الطوب الضعيف فى التماسك (لوجود نسبة عالية به من الطمين المحروق) فاذا وجدأن الطريقة الوحيدة لتحنير عينة الاختبار المطلوبة هى فى تفتيت الطوبة إلى مسحوق وعمل العينة الهرمية منها باستمال مادة عضوية لاحداث التماسك فائه تجب الاشارة إلى هذا الاختلاف. عن الطريقة القياسية في التقرير كالآتى:

 و نظراً لسبولة تفكك ماده الطوبة فقد جهزت قطعة الاختبار بتفتيت العينة تفتيتاً ناعماً ثم شكل مسحوقها إلى الشكل الهومى المطلوب باستمال مادة عضوية لاحداث التماسك م.

طريقة الاختبـار:

يجب أن توضع عينة الاختبار في وسط قرص مصنوع من مادة حرارية باستعمال مادة لاصقة مكونة من ألومينا محمه أوسيليمينايت عروق جيداً ومطعون طعناً ناعاً ومتاسك بإضافة ما مقداره ١٠٪ من طيئة الكاولين . كما يجب في حالة المواد القلوية أن يكون كل من القرص والمادة اللاصقة _ باستثناء تلك الملاصقة للمخروطات الحرارية _ مصنوعا من مادة تكوينها متعادل أو قلوى مناسب . ويجب أن تركب عينة الاختبار بحيث تكون الحافة المتعامدة مع

القاعدة رأسية . وتلصق الخروطات النارية حول عيط القرص وتوجه بحيث تنحنى بعيداً عن عينة الاختبار ويعنى ذلك أن تثبت بحيث تكون أرقامها مواجهة نحو الداخل وأن تكون الحافة المواجمة للارقام رأسية .

وتوضع عينة الاختبار والمخروطات النارية الحيطة بها بداخل الفرن وترفع درجة الحرارة بمعدل منتظم خلال فترة تتراوح بينساعة ونين ساعتين حتى تصل إلى أقل من درجة حرارة بدء الانصهار بحوالى ٥٠٠٠م وبعدئذ ترفع الحرارة بمعدل ثابت قدره ٥٥م في الدقيقة ،

وتستمر الثجربة إلى أن تميل قة مخروط الاختبار حتى تصبح فى القاعدة وعندثذ يرفع القرص الحامل للمينة عارج الفرن ثم تفحص المينة بعد أن ترد.

التقرير ص النتيجة : ويقدر تحمل الحرارة الميئسة بذكر رقم المخروط الاختبار المخروط الاختبار فذا وجد أن قة إحدى المخروطات النارية قد مالت إلى ماتهت مستوى القاعدة بينها قة المخروط التالى للأول فى الترتيب تقع أعلى مستوى القاعدة قدر تحمل العينة العرارة بأنه يقع بين رقى المخروطين . وفي حالة ما إذا مالت عينة الإختبار بصورة غير عادية يذكر بيان عن حالة بدم الانصار ورقم المخروط الذى ظهر عنده ذلك .

المواصفات القياسية الحصرية :

الاختبار رقم 0 اختبار مقاومة الصنعط عل البارد اختبار المقاومة الميكانيكية في درجات الحرارة العادية ولا يجرى هذا الاختبار على الطوب العازل

جهاز الإختبار: يمكن استخدام أية آلة ضغط ميكانيكية أو هيدروليكية بشرط أن يرتكز أحد لوحى الضغط على قاعدة مصممة لضان أحداث ضغط محورى .

مادة الاختسار: يجب اختبار ست عينات على الآقل على أن يختبر الطوب كاملاكلا أمكن ذلك وبراعى أن لايقل أى مقاس فى العينة عن و ٧ سم كلما سمح مقاس الطوبة بذلك وتبحيز قطعة الإختبار على شكل مكمب طول ضلعه و ٧ سم وذلك فى حالة ما إذا قطعت من طوبة كبيرة مع التحقق من استواء سطحى الضغط فى كل عينة وأن يكون امتمامدين مع اتباء الضغط كا يجب أن تمكون قطع الاختبار جافة.

طريقة الاختبار: يجوز إجراء ضغط العينة على بطنها أو على جانبها أو على المنبها أو على المنبها أو على المنبها أو على نهايتها ويجب صقل أسطح الصنط صقلا تاما قأن تعذر ذلك وجب استعمال وسادة يحسن أن تسكون من مونة الآسمنت بنسبة ١٠٠٤ رمل بعد طلاء الطوبة بالجالكة منعاً لتشريها بالماء أو استعمال

وسادة من البكاليت كما يمكن التجاوز عن ذلك باستعمال وسادة من. اللباد المقطرن سمكها حوالى ٣ مم بين أسطح الصنطط للمينة ولوحم. الصنط لآلة الاختبار ويزاد حمل الصنعط على المينة بمعسدل. ٣٥كجم م سم "في الدقيقة حتى تنفت .

التقرير عن النتيجة : تختلف مقاومة الضغط للمنتج الحوارى. باختلاف اتجاه التحميل ويجب ذكر مقاسات كل قعلمة اختبار واتجاه تحميلها وفى حالة تحضير قطمة الاختبار من طوبة أكبر أو من قالب يجب ذكر مقاسات الطوبة الآصلية أو القالب والمكان الذى أخذت منه عينة الاختبار وتحسب مقاومة الضغط على أساس أنها مثوسط مالايقل عن ست تجارب مقدرة بالكيلوجرام على السنتيمتر المربع كه يجب ذكر عدد التجارب وتتيجة كل منها على حدة

المواصفات القياسية المصريز

الاختبار رقم ٦ تحديد أبعاد الطوب الحرادى

طريقة القياس:

يقاس الطوب جافا بوساطة القدمة أو بآلة قياس مماثلة ويجرى اختيار القياس على عشر طوبات تقاس كل واحدة منها على حسدة كالآتى بالنسة:


(1) للحلول: يقاس طول كل من العشر طوبات على الخط الأوسط لسطح الطوبة العريض كما هو مبين بالرسم شكل (1) على أن لا يزيد أو ينقص الاختلاف في المقاس عن 1,0 ٪

(ب) المرض: يقاس عرض كل من العشر طوبات على الخط الأوسط لمسطح الطوبة العريض كما هو مبين في الرسم شكل (١) على أن لا يزيد أو ينقص مقدار الاختلاف في المقاس عن ٢ ٪

رح) السمك: يقاس سملككل من العشر طوبات على الخط الأوسط لسمك السطح العريض كما هو مبين فى الرسم شكل (١) على أن لا يزيد أو ينقص مقدار الاختلاف المسموح به عن ٢ ٪

الأشكال المخصوصة :

فى الآماكن التي تحتاج إلى أشكال مخصوصة من الطوب بجب أن لا يتمدى الاختلاف زيادة أو نقصا مامقداره ۲ ٪ فى أى بعــد من الإبعاد المقررة .



المواصفات القياسية المصرية :

الاختبار رقم ۷ تحدید درجة المسامیة والکثانة

ملحوظة : عند اجراء هذا الاختبار تستخدمالأصطلاحاتالآتية:

(1) الحجم: وحدة الاحجام المستخدمة هي الميلليلتر (مل) .

أُلَحُهُمُ السكلي: واصطلاحه حلى وهو حجم المادة وهي صلبة مصافا اليه حجم المسام الملتحمة والمسام المفتوحة .

الحجم الظاهري للبادة الصلبة ع_{ظيم}: وهو حجم المادةالصلبة مضافا اليه حجم المسام الملتحمة .

الججم الحقيق ح : وهو حجم المادة الصلبة فقط

(ب) الكثافة : والوخدة الخاصة بهاهى الجرام/ميلليلنر (جم/مل)
 الكثافة الكلية ثو وهي نسبة كتلة المادة إلى حجمها المكلى.

الكشافة الظاهرية للمادة الصلبة: تنظس وهن نسبة كتلة المادة إلى - حجمها الصلب الظاهري.

الكثافة الحقيقية: تح وهي نسبة كتلة المادة إلى حجمها الحقيق. (ح) الثقل النوعى: ويساوى عدديا الكثافة عتمد استخدام وحدات: سنتيمتر ـــ جرام ـــ ثانية (CGS) س جم ث). الثقل النوعى الكلى: وهو نسبة كتلة المادة إلى كتلة كيةمن الماء (عند درجة ع⁰م) لها حجم مساو للحجم الكلى المادة عند درجـة حرارة القياس ،

الثقل النوعى الظاهرى : وهو نسبة كتلة المادة إلى كتلة كمية من الماء (عند درجة ع°م) لها حجم مماو للحجم الظاهرى للمادة الصلبة عند درجة حرارة القياس .

الثقل النوعى الحقيق : وهو نسبة كتلة المادة إلى كتلة كية من الماء (عند درجة ع°م) لها حجم مساو لحجم المادة الصلبة عند درجــــة حرارة القياس.

(ي) درچة المامية : , م ي .

المسامية الظاهرية م ي وهى نسبة حجم المسام المنتوحة إلى الحجم الكلى للمادة .

المسامية الحقيقية م جوهى نسبة حجم المسام المفتوحة والملتحمة إلى الحجم الكلى للمادة .

المسامية الملتحمة مم وهى نسبة حجم المسام الملتحمة إلى الحجم الكلى للبادة

ویعزف : م ، == م - - م یز

ومن المناسب تقدير هذه النسب مئويا كالآتى :

$$\gamma_{\underline{d}} = \cdots \left(1 - \frac{\dot{C}^{\underline{c}}}{\dot{C}_{\underline{d}_{\alpha_{\underline{c}}}}}\right) \dot{C} = \underline{C}$$

$$1 - 1 \left(1 - \frac{2c}{c^{\omega}} \right) i dt$$

$$\gamma_1 = \cdots \circ \left(\frac{1}{c_{2,1}} - \frac{1}{c_{2,1}}\right) \circ 1 \cdots = \gamma_1$$

عطيعت الاكبر 20100